



86170 Isernia, li **12 novembre 2021**
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949
Tel. +39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01
Url: <http://www.collegio-geometri-is.it>
E-Mail: info@collegio-geometri-is.it
Pec: collegio.isernia@geopec.it

Rif. nota N. _____ di Prot.
del _____

Allegati: **N. 1 (come da testo)**

A tutti gli Iscritti Loro Sedi

Oggetto: Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'art. 98 ed allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i – 40 ore – **III Modulo - 8 ore**

Caro Collega,

questo Collegio, in collaborazione con la società TeknoinForma, ha organizzato il Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione ed Esecuzione di cui all'art. 98 ed allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i - **III modulo – 8 ore.**

Atteso il perdurare del periodo emergenziale connesso al Coronavirus, il Modulo di che trattasi si terrà in modalità FAD Sincrona con il seguente Calendario:

- **30/11/2021:** ore 15,00 – 19,00 – 1^a lezione;
- **03/12/2021:** ore 15,00 – 19,00 – 2^a lezione.

Si ricorda che il corso di **Aggiornamento Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri 40 ore (CSP-CSE)** è disciplinato dall'art. 98 comma 2 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016.

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto l'obbligo per i **coordinatori per la sicurezza nei cantieri** temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire un percorso di aggiornamento, per complessive 40 ore ogni quinquennio.

L'obbligo di aggiornamento decorre dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs n.81/2008, Testo Unico per la salute e sicurezza sul lavoro, e rispecchia la necessità ormai acquisita da tutti i professionisti di mantenere le proprie competenze nel tempo attraverso percorsi formativi che consentano un continuo aggiornamento alle normative, sempre più articolate ed in continua evoluzione.

Pertanto, la **formazione di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri** edili deve essere finalizzata sia a garantire il mantenimento delle qualifiche, che il miglioramento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse.

Il coordinatore della sicurezza che non adempia all'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività. Ciò vuol dire che, fino a quando non viene completato il



Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



monte di ore previsto dall'aggiornamento, non potrà svolgere tale funzione. Tuttavia, non si tratta di una decadenza dalla carica, ma solo di una sospensione: riprenderà ed essere pienamente abilitato, una volta maturato il monte di 40 ore di formazione.

Gli iscritti all'Albo professionale di questo Collegio interessati a partecipare al Corso devono effettuare l'iscrizione esclusivamente mediante la segreteria del Collegio,

La frequenza darà diritto all'attribuzione di n. 8 CFP, come dal vigente Regolamento sulla Formazione Continua.

Il costo del III modulo è confermato **in € 50,00** da effettuarsi mediante il sistema di gestione dei pagamenti su Nodo PA.

Con l'occasione, ti ricordo che i geometri partecipanti a Corsi di aggiornamento, a prescindere dall'età anagrafica ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, al termine del percorso formativo di n. 40 ore, potranno richiedere alla C.I.P.A.G. il finanziamento di una parte della quota di partecipazione.

Se interessato a partecipare, dovrai far pervenire presso la Segreteria la scheda di iscrizione allegata **entro e non oltre il 23/11/2021.**

Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare la Segreteria del Collegio.

Cordiali saluti.

Il Presidente
geom. Massimiano Toto

